

Rapport de suivi

183FINSTRAL 9017246

Visite de qualification
le 22 septembre 2016



Client	FINSTRAL AG Gastererweg 1 I 39054 Unterinn/Ritten (BZ)	
Nom de l'entreprise	Sebati Sprl Chaussée de Tubize 29 B 1430 Rebecq	
Numéro de contrat	183FINSTRAL 9017246 du 02.08.2016	
Composants / Système	Pose sans exigences complémentaires spéciales	
Représentant de la Direction commerciale	Monsieur Sébastien Guyette	
Projet de construction	6STI 401.01-2016, Kom. Rossignol, Chemin du Rossignol 74, 1420 Braine-l'Alleud, Belgique	
Dans la production ont été trouvés et surveillés	Pièces détachées pour le montage	oui
	Composants en cours d'incorporation	oui
	Composants incorporés	oui
Besoins spécifiques	aucun	
Résultat	positif	

Dans le cadre de la surveillance, il a été constaté que :
Les exigences relatives aux produits et à l'installation sont entièrement respectées.
L'auditeur conseille la délivrance du label "certifié ift" sans d'autres obligations.
Ce qui est confirmé par la signature du directeur d'organisme de certification et d'inspection.

ift Rosenheim
28 septembre 2016

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Directeur
Organisme de certification et d'inspection

Jan Buchmann
Auditeur
Organisme de certification et d'inspection

Base

- Contrat de certification et de surveillance
- Programme de certification ift pour l'installation de fenêtres, portes extérieures et murs rideaux (QM 352)
- selon les présents documents de planification d'assemblage

Changements de système

La modification des pièces détachées, des qualités techniques ou des technologies de fabrication appliquées doivent être annoncées à l'organisme

Etendue de contrôle

La surveillance externe a été réalisée comme indiqué selon les dites bases et les règlements et les normes techniques pertinentes dans les domaines suivantes :

- Production et produits finis existants
- Mise en œuvre et la documentation du contrôle interne
- Mise en œuvre du marquage

Instructions de publication

La notice ift "Des conditions et instructions pour l'utilisation des documents de test 'ift' faisant foi.

La couverture peut être utilisée comme résumé.

Rapports

Les hypothèses faites au cours de la surveillance régulière sont documentées dans le rapport de test détaillé de l'entreprise. Les résultats individuels des différents critères d'évaluation ont été notifiés aux employés compétents.

Avertissement

La traduction a été faite par la société Finstral. En cas de divergence ou d'ambiguïté des preuves doivent être la version originale en allemand

Contenu

- Le rapport contient en tout 4 pages
Procès-verbal avec
- Liste des résultats de tests
 - Remarques
 - Mesures

1 Contrôle de production

N°	Point de contrôle	Constatation	Evaluation/ Corrections à apporter
1	Documentation / Enregistrement de données / Taille de l'échantillon	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111	B
2	Mise en œuvre / résultats / Evaluation	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111	B
3	Personnel	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111 La formation de montage était donnée 19.11.2015 par Monsieur Kurt Messner de FINSTRAL AG. Les documents de formation et détails de montage sont harmonisés et autorisés par ift Rosenheim.	B
4	Matériel d'essai / Maintenance et entretien	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111 Les méthodes d'essai appropriées et l'équipement de mesure sont disponibles.	B

2 Pose – Pièces détachées / Traitement

N°	Point de contrôle	Vérification	Evaluation/ Corrections à apporter
1	Charge denudation	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111	B
2	Fixation	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111	B
3	Systèmes d'étanchéité - Planification / choix	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111	B
4	Etanchéité / Systèmes d'étanchéité - Traitement	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111	B
5	Qualités physiques de la construction	Non auditeés; Ensemble n°2222	-
6	Demandes particulières	Non auditeés; Ensemble n°2222	-
7	Pose des composants / des accessoires	Non auditeés; Ensemble n°2222	-

3 Produits posés

N°	Point de contrôle	Vérification	Evaluation/ Corrections à apporter
1	Exécution / Fonction	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111	B
2	Accessoires	Non auditeés; Ensemble n°2222	-

4 Documents de pose / Instructions de pose

N°	Point de contrôle	Vérification	Evaluation/ Corrections à apporter
1	Détails des règles de pose	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111	B
2	Composants/Matériaux	Pas de réclamation; Ensemble n° 1111	B

Clés d'évaluation : **B**: Réussi; **H**: Réussi avec remarque; **A**: Différence ; **nz** : Pas d'application

5 Certificats / Domaines d'application de la certification

Nom du produit	N° certificat	Valide jus-que
nz	nz	nz

Nom de l'entreprise: Sebat Spr
Chaussée de Tubize 29
B 1430 Rebecq



6 Commentaires

La surveillance externe pouvait être exécutée dans la mesure nécessaire. Le déroulement de la pose était accessible et documenté.

Les détails de pose spécifiques ont été produits et mis à disposition des poseurs. La pose est complétée par un protocole de réception et le guide d'utilisation et d'entretien est remis au client.

FINSTRAL AG gère un listing Excel „Organisation de montage“ où sont mentionnés toutes les mesures de formation ainsi que les tests sur chantier (surveillance interne et externe).

Tous les documents importants sont actualisés en permanence et sont mis à la disposition de la société.

L'audit de pose fut exécuté en commun avec l'auditeur de FINSTRAL AG, Monsieur Markus Prast.

7 Mesures

-

L'analyse des tests de contrôle le 22. septembre 2016 donne le résultat suivant :
positif

ift Rosenheim
28 septembre 2016

Jan Buchmann
Auditeur